



DomTech Serwis

FIKCYJNY WYKONAWCA - PRZYKŁAD
DS

Raport z wykonanej pracy

Nr raportu: DM-260801-013

REALIZACJA ZLECENIA · ZDJĘCIA PRZED I PO · POTWIERDZENIE KLIENTA

KLIENT

NAZWA FIRMY

Apartamenty Demo - przykład

NIP

000-000-00-00

ADRES SIEDZIBY

ul. Gościńska 22, 30-000 Kraków

ADRES WYKONANIA

ul. Gościńska 22, 30-000 Kraków

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Monika Przykładowa

TELEFON

+48 511 301 300

E-MAIL

monika.przykladowa@example.com

WYKONAWCA

NAZWA FIRMY

DomTech Serwis - przykład

ADRES

ul. Próbną 16, 80-000 Gdańsk

NIP

000-000-00-00

TELEFON

+48 500 400 400

E-MAIL

kontakt@domtech.example

OPIS ZGŁOSZENIA

Pralka nie kończyła odpompowania z powodu zablokowanego filtra pompy.

REALIZACJA ZLECENIA

Wykonane czynności

Oczyszczono układ filtrów i pompę odpływową, usunięto ciało obce oraz sprawdzono przewód odpływowy.

Użyte materiały

Opaska przewodu i środek do czyszczenia układu.

Wynik testu lub sprawdzenia

Program odpompowania i płukania zakończony bez błędów oraz wycieku.

Zalecenia

Regularne czyszczenie filtra oraz kontrola kieszeni odzieży przed praniem.

ZDJĘCIA PRZED I PO

PRZED

PARA 1

PO



Biblioteka · 29.05.2026, 00:26 · adnotacje: 3
Stan zastany przed rozpoczęciem prac.




Biblioteka · 29.05.2026, 00:26 · adnotacje: 3
Efekt po wykonaniu usługi.


PRZED

PARA 2

PO



Aparat · 29.05.2026, 00:28 · adnotacje: 3
Zbliżenie miejsca wymagającego interwencji.




Aparat · 29.05.2026, 00:28
Detal po montażu i uporządkowaniu stanowiska.

ZDJĘCIA PRZED I PO - CIĄG DALSZY

PARA 3

PRZED

PO



Aparat · 29.05.2026, 00:30 · adnotacje: 3

Diagnoza elementu przed wykonaniem naprawy.



Aparat · 29.05.2026, 00:30

Kontrola końcowa po wykonaniu prac.

POTWIERDZENIE KLIENTA

Status Podpisano
Osoba Monika Przykładowa
Data 29.05.2026
Godzina 00:36

PODPIS ODRĘCZNY