



DomTech Serwis

FIKCYJNY WYKONAWCA - PRZYKŁAD
DS

Raport z wykonanej pracy

Nr raportu: DM-260801-009

REALIZACJA ZLECENIA · DOKUMENTACJA USŁUGI · POTWIERDZENIE KLIENTA

KLIENT

NAZWA FIRMY

Hala Magazynowa Północ - przykład

NIP

000-000-00-00

ADRES SIEDZIBY

ul. Przemysłowa 100, 60-000 Poznań

ADRES WYKONANIA

ul. Przemysłowa 100, 60-000 Poznań

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Michał Testowy

TELEFON

+48 510 900 900

E-MAIL

michal.testowy@example.com

WYKONAWCA

NAZWA FIRMY

DomTech Serwis - przykład

ADRES

ul. Próbną 16, 80-000 Gdańsk

NIP

000-000-00-00

TELEFON

+48 500 400 400

E-MAIL

kontakt@domtech.example

OPIS ZGŁOSZENIA

Miejscowe zawilgocenie przy dolnej obróbce komina i widoczna szczelina przy dachówkach.

REALIZACJA ZLECENIA

Wykonane czynności

Oczyszczono strefę naprawy, poprawiono obróbkę blacharską i uszczelniono połączenie przy kominie.

Użyte materiały

Profilowana blacha powlekana, masa uszczelniająca i preparat czyszczący.

Wynik testu lub sprawdzenia

Próba wodna nie wykazała przedostawania się wilgoci.


Zalecenia

Kontrola obróbki po intensywnych opadach i dwa razy w roku.

DOKUMENTACJA USŁUGI


ZDJĘCIA 1-2

ZDJĘCIE 1



Aparat · 28.05.2026, 23:46 · adnotacje: 3
Stan zastany przed rozpoczęciem prac.


ZDJĘCIE 2



Biblioteka · 28.05.2026, 23:48
Detal po montażu i uporządkowaniu stanowiska.

ZDJĘCIA 3-4

ZDJĘCIE 3



Aparat · 28.05.2026, 23:50 · adnotacje: 3
Diagnoza elementu przed wykonaniem naprawy.

ZDJĘCIE 4




Aparat · 28.05.2026, 23:52
Efekt po wykonaniu usługi.

DOKUMENTACJA USŁUGI - CIĄG DALSZY


ZDJĘCIA 5-6

ZDJĘCIE 5



Biblioteka · 28.05.2026, 23:54 · adnotacje: 3
Zbliżenie miejsca wymagającego interwencji.

ZDJĘCIE 6



Aparat · 28.05.2026, 23:56
Kontrola końcowa po wykonaniu prac.

POTWIERDZENIE KLIENTA

Status Podpisano
Osoba Michał Testowy
Data 29.05.2026
Godzina 00:16

PODPIS ODRĘCZNY



Uwagi klienta

Dane demonstracyjne.