

Raport z wykonanej pracy

Nr raportu: DM-260801-016

REALIZACJA ZLECENIA · ZDJĘCIA PRZED I PO · POTWIERDZENIE KLIENTA

KLIENT

NAZWA FIRMY

Gospodarstwo Pokazowe - przykład

ADRES SIEDZIBY

ul. Polna 1, 20-000 Lublin

ADRES WYKONANIA

ul. Polna 1, 20-000 Lublin

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Paweł Przykładowy

TELEFON

+48 511 601 600

E-MAIL

pawel.przykladowy@example.com

WYKONAWCA

IMIĘ I NAZWISKO

Jan Nowicki - przykład

ADRES

ul. Rzemieśnicza 7, 20-000 Lublin

TELEFON

+48 500 600 600

E-MAIL

jan.nowicki@example.com

OPIS ZGŁOSZENIA

Ślady wilgoci przy dolnym połączeniu pompy obiegowej instalacji pompy ciepła.

REALIZACJA ZLECENIA

Wykonane czynności

Sprawdzono pracę pompy, wymieniono uszczelnienie dolnego połączenia i wykonano próbę szczelności.

Użyte materiały

Uszczelnienie złącza i środek do oczyszczenia powierzchni.

Wynik testu lub sprawdzenia

Obieg pracuje stabilnie, a połączenie pozostaje suche po próbie kontrolnej.


Zalecenia

Kontrola połączenia podczas najbliższego przeglądu instalacji.

ZDJĘCIA PRZED I PO


PARA 1

PRZED



Biblioteka · 29.05.2026, 00:56 · adnotacje: 3
Stan zastany przed rozpoczęciem prac.


PO



Biblioteka · 29.05.2026, 00:56 · adnotacje: 3
Efekt po wykonaniu usługi.


PARA 2

PRZED



Aparat · 29.05.2026, 00:58 · adnotacje: 3
Zbliżenie miejsca wymagającego interwencji.

PO



Aparat · 29.05.2026, 00:58
Detal po montażu i uporządkowaniu stanowiska.

ZDJĘCIA PRZED I PO - CIĄG DALSZY

PARA 3

PRZED

PO



Aparat · 29.05.2026, 01:00 · adnotacje: 3

Diagnoza elementu przed wykonaniem naprawy.



Aparat · 29.05.2026, 01:00

Kontrola końcowa po wykonaniu prac.

POTWIERDZENIE KLIENTA

Status	Podpisano
Osoba	Paweł Przykładowy
Data	29.05.2026
Godzina	00:51

PODPIS ODRĘCZNY